


BENI ATTUALMENTE CUSTODITI IN GOZZANO (NO), V. DON MINZONI N.67			
Lotto	Q. tà	Descrizione	Valore
Area adiacente il capannone all'interno del cortile			
	2	Pressa/rettifica marca Danobat n.130031-anno 2004 (ingombro circa mt.4x2)	
	3	Pressa/stampa/rettifica marca Danobat senza modello e matricola visibile (ingombro circa mt.4x2)	
	4	Pressa/stampa/rettifica marca Danobat senza modello e matricola visibile (ingombro circa mt.4x2)	
	5	Cesoia a ghigliottina marca SCM mod.20/4, matr.3721, taglio utile mm.2050	
	6	Banco metallico mt.4x2	
	7	Banco metallico mt.4x2	
	8	Banco metallico mt.3x1	
	9	Quadro elettrico diviso in tre sezioni, presumibilmente in uso ai macchinari	
	10	Macchinario marca Finn-Power mod.STS6/1A, anno 2008, serie 4.2-45308	
	11	Bancale con sopra laterali metallici di colore rosso	
	12	Bancale con sopra laterali metallici di colore bianco	
	13	Due bancali con sopra scatoloni contenenti particolari in polistirolo	
	14	Circa 30 cassette metalliche rosse per ricovero manichette estintori	
	15	Bancale con sopra lastre in plastica di diverse fatture	
	16	Due casse in plastica di colore grigio contenenti materiale di risulta	
	17	Tre bidoni metallici con all'interno presumibilmente olio esausto	
	18	Smussatrice angolare di colore verde di vecchia fattura, marca Macchine Utensili srl, con motore Duplomatic md1d-S2/55, no Ce	
	19	Scaffalatura di fattura artigianale lung. Metri lineari 6,00 circa altezza mt.2,00	
	20	Due banchi da lavoro metallici rettangolari di colore blu, uno mt.3,00x1,50 circa ed uno mt.2,00x1,00 circa	
	21	Quattro barre metalliche gialle con sensori di sicurezza per macchinari, Type MSLS03 (n.2 mod.24011 e n.2 mod.24071)	

Commissionaria Servizi Giudiziari Srl

	<p>Si segnala che i beni sopra descritti versano in pessime condizioni in quanto ricoverati nel cortile esterno da diverso tempo, il macchinario Finn-Power risulta essere non in uso e quindi utilizzato come pezzi di ricambio, i macchinari Danobat, la cesoia SCM ed il quadro elettrico sono smontati. Dallo stato dei beni si presume che i cablaggi e le parti elettriche sono state danneggiate dalle intemperie; Si segnala altresì, che da alcuni macchinari presenti nel cortile, vi è evidente sversamento di oli e materiale potenzialmente inquinante per il sottosuolo e pertanto si rende necessario il loro asporto in tempi brevi.</p>	
<p>Null'altro essendoci da stimare, le operazioni vengono concluse dando atto che il valore complessivo attribuito in maniera prudentiale ai sopra citati beni ammonta a €.....</p>		<p>€. <u>8.000,00</u></p>



CSG Auction
Commissionaria Servizi Giudiziari Srl
Gianluca Di Bella

